

Station de travail GS 50 et station de charge GS 40/50 avec technologie Gausium Robotics

Stations de travail et stations de charge pour robots Ecobot Ecobot 50P et GS Ecobot 40

Stations de travail et stations de charge

Vidange / remplissage / recharge

Autonomie totale

Deux options disponibles.

La station de travail pour vider et remplir le réservoir d'eau,
et recharger la batterie.

La station de charge pour recharger la batterie uniquement.

Station de travail GS 50

La station de travail, actuellement disponible pour le modèle Ecobot 50, est conçue pour augmenter le temps de fonctionnement des robots et réduire l'intervention humaine. En se connectant à la station de travail, le robot peut automatiquement vider l'eau, remplir l'eau/les produits chimiques et recharger la batterie.

Il retourne automatiquement à la station de travail pour se recharger lorsque la batterie est faible et reprend automatiquement sa tâche précédente lorsque la charge est terminée.

Station de charge 40/50

Conçue pour augmenter l'autonomie de la batterie des robots, la station de charge est disponible avec les modèles GS Ecobot 40 et GS Ecobot 50. Le robot retourne automatiquement à la station pour se recharger avant de reprendre sa tâche précédente une fois la charge terminée.



Station de travail GS 50 et station de charge GS 40/50

Stations de travail et de charge pour robots Ecobot

DONNÉES TECHNIQUES DE LA STATION DE TRAVAIL GS 50

Longueur	450 mm
Largeur	480 mm
Hauteur	1,400 mm
Poids	30 kg
Tension nominale	110-220 V
Puissance de sortie max.	1,000 W
Température de fonctionnement	-10 ~ +45 °C
Humidité supportée en fonctionnement	20% ~ 75% HR
Température de stockage	-40 ~ +45 °C
Humidité supportée lors du stockage	20%~93% HR

DONNÉES TECHNIQUES DE LA STATION DE CHARGE GS 40/50

Longueur	450 mm
Largeur	420 mm
Hauteur	615 mm
Poids	25.5 kg
Tension nominale	110-220 V
Puissance de sortie max.	900 W
Température de fonctionnement	-10 ~ +45 °C
Humidité supportée en fonctionnement	20 % ~ 75 % HR
Température de stockage	-40 ~ +45 °C
Humidité supportée lors du stockage	20 % ~ 93 % HR

RÉFÉRENCES

7525334	Station de travail TASKI GS 50
7525335	Station de charge TASKI GS 40/50